

# Lineamientos de operación del equipo

## Fresadora CNC


Para hacer uso de este equipo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:



**Bata industrial de manga larga**



**Guantes antiestáticos**



**No usar accesorios**



**Cabello recogido**



**Gafas o careta de protección**

### Consideraciones para el desarrollo de archivos digitales:

- 1 Volumen máximo de fabricación: 203.2 mm (X) x 152.4 mm (Y) x 60.5 (Z) mm
- 2 Este equipo es compatible con archivos vectoriales en DXF y archivos tridimensionales en formato OBJ y STL.
- 3 Unidades de modelado: pulgadas o milímetros.
- 4 Dimensiones y separaciones mínimas de fabricación: Depende la programación y dimensiones del herramental a utilizar.
- 5 Se recomienda verificar la orientación de caras y corroborar superficies completamente cerradas en todos los modelos.

### Materiales compatibles:

- 1 Madera química
- 2 ABS
- 3 Yeso
- 4 Moldes de cera
- 5 Acrílico
- 6 Circuitos impresos

### Restricciones de operación:

- 1 Este equipo requiere de capacitación previa y supervisión del personal de laboratorios.
- 2 No coloque objetos (sólidos o líquidos) sobre el equipo o su periferia, ya que esto puede dañar o dificultar su correcto funcionamiento.
- 3 No abra ninguna de las compuertas, ni intente acceder al interior del equipo una vez ejecutada la orden de maquinado.