

Lineamientos de operación del equipo

Sistema de corte y grabado láser CO₂

Para hacer uso de este equipo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:



Bata industrial de manga larga



Gafas o careta de protección



Guantes antiestáticos



No usar accesorios



Cabello recogido

Se restringe el uso de los siguientes materiales:

- 1 Fibracel
- 2 Polímeros derivados del PVC
- 3 Estireno
- 4 Trovicel

Consideraciones para el desarrollo de archivos digitales:

- 1 Dimensiones máximas de fabricación: 1300x890x9 mm
- 2 Este equipo es compatible con archivos vectoriales en formatos DXF 2007 e Illustrator CC (Heredado)
- 3 Asigne capas individuales por color para cada proceso: corte (negro), grabado (rojo) y escaneo (azul)
- 4 Dimensiones y separaciones mínimas de corte: 1.00 mm
- 5 Se recomienda el uso de polilíneas continuas, así como una verificación general que permita identificar líneas duplicadas.

Restricciones de operación:

- 1 Este equipo requiere de capacitación previa y supervisión del personal de laboratorios.
- 2 No coloque objetos (sólidos o líquidos) sobre el equipo o su periferia, ya que esto puede dañar o dificultar su correcto funcionamiento.
- 3 No abra la cubierta ni intente acceder al interior del equipo una vez ejecutada la orden de corte.