

# Lineamientos de operación del equipo

## Impresora 3D 3DWOX DP200

Para hacer uso de este equipo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones:



**Bata industrial de manga larga**



**Guantes antiestáticos**



**No usar accesorios**



**Cabello recogido**

### Materiales compatibles:

- 1 ABS
- 2 PLA

### Consideraciones para el desarrollo de archivos digitales:

- 1 Volumen máximo de fabricación: 200x200x185 mm.
- 2 Proceso compatible con archivos tridimensionales en formato OBJ y STL.
- 3 Dimensiones y separaciones mínimas de fabricación: 1.1mm.
- 4 Se recomienda verificar la orientación de caras y corroborar superficies completamente cerradas en todos los modelos.

### Restricciones de operación:

- 1 Este equipo requiere de capacitación previa y supervisión del personal de laboratorios.
- 2 No coloque objetos (sólidos o líquidos) sobre el equipo o su periferia, ya que esto puede dañar o dificultar su correcto funcionamiento.
- 3 No abra ninguna de las compuertas, ni intente acceder al interior del equipo una vez ejecutada la orden de impresión.